

EFP 関連製品テクニカルニュース

題名	4bit QzROM 内蔵 MCU でのリード、ライトエラーの御連絡			
対象製品	EFP-S2V、EFP-S2、EFP-RC	管理番号	B06E20-01	
対象ロット	注1を参照ください。	作成日	2006-05-18	Rev. 第1版
< 注意事項 > 4bit QzROM 内蔵 MCU のシリアル入出力モードにて、リード、ライトが正常に動作しない場合があります。 リード時 : ブランクデータしか読み出せない。720 シリーズでは 1FFh、4500 シリーズでは 3FFh のデータしか読み出せない ライト時 : データの書き込みができない。プログラムエラーの MCU リードデータが常にブランク値となっている。 [エラー表示内容] Program defect(00)(address:xxxxxxxh,ram:xxxxh,rom:1FFhまたは3FFh)				
< 発生原因 > ライター側でのシリアル入出力モード時のモードエントリ信号出力タイミングに問題があり、本タイミングでシリアル入出力モードにエントリできない MCU があります。 注1: 本不具合は下記のライター制御モニタプログラムを使用している場合に発生します。 EFP-S2、S2V : Ver.1.00.53 以下のバージョン EFP-RC : Ver.3 の本体を使用されている場合は Ver.3.03.00 以下のバージョン Ver.4 の本体を使用されている場合は Ver.4.01.00 以下のバージョン				
< 対策内容 > ライター制御モニタプログラムを下記のバージョンにバージョンアップしてください。 EFP-S2、S2V : Ver.1.00.54 以上のバージョン EFP-RC : Ver.3 の本体を使用されている場合は Ver.3.03.01 以上のバージョン Ver.4 の本体を使用されている場合は Ver.4.01.01 以上のバージョン 下記の Web サイトにてバージョンアップ S/W をダウンロードいただけますので、ご使用ライターのモニタ制御ソフトウェアをバージョンアップしてください。 EFP-S2V 用 Web アドレス : http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2v_down.htm EFP-S2 用 Web アドレス : http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2_down.htm EFP-RC 用 Web アドレス : http://www.suisei.co.jp/download/efprc/efprc_down.htm Web サイト内の " Product CD 最新版 " をクリックしてください。				
株式会社 彗星電子システム				